

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dambja ielā un biokurināmā koģenerācijas elektrostacijas Rūpniecības ielā 73 iebraucamā ceļa rekonstrukcija, Jelgavā  
PASŪTĪJUMA № 803820

## URBUMA № 1 APRAKSTS

X=277647.89  
Y=481445.02

NOVIETOJUMS: Dambja iela Jelgavā URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 4.10 m vjl  
URBŠANAS DATUMS 13.09.2012. GRUNTSŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS 1.00 m (3.10 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № griezumā	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
		Abs. atzīme	Dzīlums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1"	3.30	0.80	0.80	Sabērta grunts – smilts ar būvgružu ieslēgumiem, ar augu un koksnes atliekām, pelēka; organika „I <sub>om</sub> ” 4.8%	Vidēji sagulējusies, mitra
2.	7"	2.89	1.30	0.50	Smalka smilts pelēka	Vidēji blīva, mitra, no 1.0 m ūdenspiesātināta
3.	6"	1.10	3.00	1.70	Puteklaina smilts dzeltenbrūna	Vidēji blīva, ūdenspiesātināta

## URBUMA № 2 APRAKSTS

X=277838.37  
Y=481617.71

NOVIETOJUMS: Dambja iela Jelgavā URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 3.90 m vjl  
URBŠANAS DATUMS 13.09.2012. GRUNTSŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS 0.85 m (3.05 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № griezumā	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
		Abs. atzīme	Dzīlums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1"	2.95	0.95	0.95	Sabērta grunts – pārrakta smilts ar augsnes ieslēgumiem, ar šķembām un izdedžu gabaliem	Vidēji sagulējusies, mitra
2.	7"	2.25	1.65	0.70	Smalka smilts ar jūtamu puteklainas frakcijas saturu, pelēkdzeltena	Vidēji blīva, ūdenspiesātināta
3.	6"	0.35	3.55	1.90	Puteklaina smilts dzeltenpelēka	Vidēji blīva, ūdenspiesātināta
4.	16	-1.10	5.00	1.45	Puteklains māls ar putekļu kārtiņām, dzeltenbrūns	Mīksti plastisks